




Legende

Genehmigungsinhalt

- Begrenzung Teileinzugsgebiete
- Berechnungswerte der Teileinzugsgebiete mit vorgegebenem Anschlusspunkt ans Mischwassernetz (Mischsystem)
- Berechnungswerte der Teileinzugsgebiete mit vorgegebenen Anschlusspunkte ans Schmutzwassernetz bzw. Meteorwassernetz (Trennsystem)
- Entwässerung im Mischsystem
- Entwässerung im Trennsystem
- Entwässerung im modifiziertem Trennsystem
- Retentionspflicht für Regenabwasser
- Im gesamten Gemeindegebiet besteht Versickerungsprüfungspflicht
- Best. Mischwasserleitung mit Kontrollschacht und Nummer
- Best. Schmutzwasserleitung mit Fliessrichtung und Durchmesser
- Best. Meteorwasserleitung / Entlastungsleitung
- Proj. Mischwasserleitung mit Fliessrichtung, Durchmesser und Gefälle
- Proj. Schmutzwasserleitung mit Kontrollschacht und Nummer
- Leitungersatz Schmutzwasserleitung
- Proj. Meteorwasserleitung
- Leitungersatz Meteorwasser
- Durchfluss unterbrochen
- ZASE Kanal
- Massnahmen an Sonderbauwerken, resp. im Einzugsgebiet

Von der Genehmigung ausgenommen sind Teileinzugsgebiete ausserhalb der Gemeindegrenze

Kanton Solothurn
Gemeinde Zuchwil

Genereller Entwässerungsplan (GEP)

Gesamtplan

Blatt 4

Situation 1:1000

Öffentliche Auflage vom bis

Beschluss durch Einwohnergemeinderat am

Gemeindepräsident(in):

Gemeinschreiber(in):

Genehmigt vom Regierungsrat mit RRB Nr. vom

Staatschreiber:

Plan Nr.: 6163.00-1001-4
Datum: Juli 2014
Änderungen:
A: ...
B: ...
C: ...
Format: 88 x 140
Massstab: 1:1000
Fragen:
Detail: M:\Zuchwil\1.dgn\1.gesamt3.dgn (Plot Bestell)
WAM: WAM Planer und Ingenieure AG
Zürcherstrasse 2
8000 Zürich
T +41 (0)22 635 27 27
F +41 (0)22 635 27 27 Fax
www.wam-planer.ch
BGF-Zertifiziert ISO 9001

HOLINGER

HOLINGER AG, Kantonstrasse 23
CH-5000 Basel-St.
T +41 (0)52 500 30 30
F +41 (0)52 500 30 30 Fax
www.holinger.com, www.holinger.ch

Legende

Orientierungsinhalt

- Begrenzung Siedlungsgebiet
- Begrenzung Kanalsystem mit Bezeichnung
- Gemeindegrenze
- Bestehende Vollständige Regenabwasserversickerung
- Bestehende Teilweise Regenabwasserversickerung